

西市場本館-中央棟



西市場本館-中央棟西南側立面入口修復前(20170531)



西市場本館-中央棟西南側立面入口修復後(20210412)



西市場本館-中央棟北側立面外觀一角修復前(20130306)



西市場本館-中央棟北側立面外觀一角修復後(20210412)



西市場本館-中央棟一樓室內天花板修復前(20170719)



西市場本館-中央棟西南側立面入口修復後(20210412)



西市場本館-中央棟東北側正立面入口修復前(20090220)




西市場本館-中央棟東北側正立面入口修復後(20210412)



西市場本館-中央棟往北翼入口立面修復前(20090429)



西市場本館-中央棟往北翼入口立面修復後(20210412)



西市場本館-中央棟本館二樓立面外觀損壞清空修復前(20120605)



西市場本館-中央棟本館立面外觀修復後(20201231)


西市場本館-北翼棟



西市場本館-北翼北側出入口立面外觀修復前(20010101)



西市場本館-北翼北側出入口外觀立面修復後(20210412)




香蕉倉庫西側室內修復前(20170118)



香蕉倉庫西側室內修復後(20210412)

彩頁


外廓賣店




外廓賣店入口正立面修復前・立面遮蔽及不當改建(20181109)



外廓賣店入口正立面修復後，一樓入口、二樓立面開窗、雨庇及上方原西市場字樣(20210412)



外廓賣店-中央棟二樓室內東北側修復前(20181109)



外廓賣店-中央棟二樓室內東北側修復前(20210412)